Werksnormen	20.06.06
Messschieber analog Toleranzen, Abmessungen	Art.Nr. 336

# 1) Geltungsbereich und Zweck

Diese Werksnorm gilt für Alinox Messschieber die nicht der DIN 862 entsprechen

## 2) Grundlage

Die Vorgaben für Fehlergrenzen "G" basieren in Anlehnung an die DIN 862 für Messschieber, jedoch mit vergrößerter Toleranz

# 3) Maße, Bezeichnungen

Messspanne 500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000
"L"								
Messschenkel	125, 150, 200, 250, 300, 400, oder 500 mm							
"L1"								
Innenmassansatz	Jeweils 20 mm							
"L2"								

Werksnormen	20.06.06
Messschieber analog Toleranzen, Abmessungen	Art.Nr. 336

#### 4) Fehlergrenzen

Die Fehlergrenzen "G" richten sich nach der Messlänge "L" und werden gemäss der nachstehenden Formel bestimmt. Für die entsprechenden Messlängen befinden sich in der Tabelle die gerundeten Werte

Messlänge "L"	Messschenkellänge	Fehlergrenze "G" in ym	
in mm	"L1" in mm		
500		70	
600		80	
800		100	
1000	125, 150,200,	120	20 + <u>L</u>
1500	250,300	170	10mm
2000		220	
2500		270	
3000		320	
4000		420	
500		140	
600		160	
800		200	
1000	400, 500	240	$2 \times (20 + L)$
1500	·	340	$\frac{10}{10}$ mm )
2000		440	,
2500		540	
3000		640	
4000		840	

# 5 ) Innenmess - Ansätze Die Toleranz der Innenmess - Ansätze beträgt 0,01 mm

## 6) Werkstoff Schiene und Schieber sind aus Aluminium, Messschenkel bestehen aus Edelstahl, Sorte nach Wahl des Herstellers